



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯСЛИ-САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 386 ГОРОДА ДОНЕЦКА»
ДНР 83111, город Донецк, Петровский район, улица Степана Щипачева, дом 41а;
☎ (062)203-35-48; e-mail: dnz386@mail.ru

от 08.11.2023 г. №344/01.03-04

Информация
по устранению недостатков, указанных в листе профилактической беседы
МБДОУ «Ясли-сад № 386 г. Донецка»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения
1.	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	Инструкция разработана и утверждена 25.08.2023 г.
2.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	прошли обучение 21.09.2023 заведующий МБДОУ Сухарева О.Г. и учитель-дефектолог Эль Хассиви Ю.В
3.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.	при поступлении финансирования
4.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности.	Программа противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности утверждена 25.08.2023 г.
5.	В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	разработаны планы эвакуации
6.	Руководителем не организовано размещение планов эвакуации людей при пожаре на видных местах.	планы эвакуации размещены на видных в местах (в коридорах)
7.	Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	знак в наличии
8.	Место, специально отведенное для курения, не обозначено знаком "Место курения".	специальное место для курения отсутствует

9.	В здании не оборудовано здание системой пожарной сигнализации	при поступлении финансирования
10.	Предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	при поступлении финансирования
11.	Оборудовать здания детского сада системами эвакуационными фотолюминесцентными	при поступлении финансирования
12.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	при поступлении финансирования
13.	Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки оборудовать дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (отсутствуют двери выхода на лестницу на первом эт. спального корпуса)	при поступлении финансирования
14.	На остекленных дверях предусмотреть защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже SM4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей	при поступлении финансирования
15.	На стенах зданий и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоисточникам) должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника	при поступлении финансирования
16.	Двери кладовых, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений (за исключением помещений категорий В4 и Д) должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307	при поступлении финансирования
17.	Ширину дверей в свету в учебных помещениях следует принимать не менее 0,9 м	при поступлении финансирования
18.	На путях эвакуации из здания должно быть предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение	при поступлении финансирования
19.	Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	при поступлении финансирования
20.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	при поступлении финансирования

21.	Руководитель не обеспечил учет наличия огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	журнал учета огнетушителей ведется
22.	Руководитель не обеспечил учет периодичности осмотра огнетушителей, с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	журнал осмотра огнетушителей ведется
23.	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	огнетушители направлены на перезарядку
24.	В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности - в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330.	при поступлении финансирования (отсутствует чердачное помещение)
25.	В отношении здания, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	планы эвакуации в наличии
26.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	лестницы в аварийном состоянии, требуют ремонта
27.	В помещениях зданий детских садов не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	при поступлении финансирования
28.	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, не закреплены надежно к полу.	ковровые дорожки убраны

Заведующий МБДОУ
«ЯСЛИ-САД № 386 Г. ДОНЕЦКА»



О.Г. Сухарева